Date :
Page No :

Engaging Tractor and labour for Daily Maintenance of Daily, Culverts, Shoulder Drains, etc at Rachenahalli, M S Ramaiah North City, Royal Enclave Surrounding area in ward no. 08 Jakkur.

Scanned by CamScanner

Feb - 2023

| | |
|---|---|
| 18/2/2023 | ಮಳೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ |
| 19/2/2023 | ವಾರದ ರಜೆ |
| 20/2/2023 | ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು |
| 21/2/2023 | ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ |
| 22/2/2023 | ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ |
| 23/2/2023 | ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಹಾಳಾದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು |
| 24/2/2023 | ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ |
| 25/2/2023 | ಬಂದ್-ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಂದ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು |
| 26/2/2023 | ವಾರದ ರಜೆ |
| 27/2/2023 | ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು |
| 28/2/2023 | ಹಾಳಾದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು |

| JCB | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ | ಲಾರಿ | AE | AEE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 1 | 2 | 5 | ✓ | |
| — | — | — | | |
| | 0 | 0 | | |
| | 1 | 5 | ✓ | |
| | 1 | 5 | ✓ | |
| | 1 | 5 | ✓ | |
| | 1 | 5 | ✓ | |
| | 1 | 5 | ✓ | |
| | 1 | 5 | ✓ | |
| — | — | — | | |
| | 1 | 5 | ✓ | |
| | 1 | 5 | | |
| 1 | 10 | 45 | | |

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪುರಸಭೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ

Scanned by CamScanner

March - 23

| | |
|---|---|
| 1/3/2023 | [illegible] |
| 2/3/2023 | — ಂ — — — |
| 3/3/2023 | — ಂ — [illegible] |
| 4/3/2023 | — ಂ — . — — |
| ~~5/3/2023~~ | |
| 5/3/2023 | ಭಾನುವಾರ |
| 6/3/2023 | [illegible] |
| 7/3/2023 | — ಂ — — — |
| 8/3/2023 | [illegible] |
| 9/3/2023 | — — ಂ — — — |
| 10/3/2023 | [illegible] |
| 11/3/2023 | — — ಂ — — — |
| 12/3/2023 | ಸೋಮವಾರ |
| 13/3/2023 | [illegible] |
| 14/3/2023 | — — ಂ — — — |
| 15/3/2023 | — — ಂ — — — |
| 16/3/2024 | [illegible] |
| 17/3/2024 | — — ಂ — — — |

Date :
Page No :

| JCB | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ | ಟಿಪ್ಪರ್ | AE |
|---|---|---|---|
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| — | — | — | |
| 1 | 2 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| — | — | | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | | | ✓ |
| | 1 | 5 | |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| 1 | 16 | 71 | |

AEE

Scanned by CamScanner

| | | JCB | ಸಿಬ್ಬಂದಿ | ಟ್ರಾಲಿ | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/3/2023 | ಮಿಂ. ವಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | — | 1 | 5 | ಕ |
| 19/3/2023 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 20/3/2023 | ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಮೂನೆ ಪತ್ರ ಮೇಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | — | 1 | 5 | ಕ |
| 21/3/2023 | — ೦ — — ೦ — | — | 1 | 5 | ಕ |
| 22/3/2023 | ಯುಗಾದಿ | | 0 | 0 | |
| 23/3/2023 | ಮಿಂ. ವಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಮೂನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | — | 1 | 5 | ಕ |
| 24/3/2023 | — ೦ — — — — | | | | |
| 25/3/2023 | ಕಾಮಗಾರಿಯ P & T ಬಾಬ್ತಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | — | 1 | 5 | ಕ |
| 26/3/2023 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 27/3/2023 | ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 2 | 5 | ಕ |
| 28/3/2023 | — — — ೦ — — — | — | 1 | 5 | ಕ |
| 29/3/2023 | — — — ೦ — — — | — | 1 | 5 | ಕ |
| 30/3/2023 | ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | — | 1 | 5 | ಕ |
| 31/3/2023 | ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | ~~೦~~ 2 | ~~1~~ 28 | ~~5~~ 130 | ಕ |

Scanned by CamScanner

April-2023

Date :
Page No :

| | | JCB | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಟ್ರಾಕ್ಟರ | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2023 | ಶ್ರೀರಾಮ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಡ್ರೈನ್ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿರುವುದು (ಮುಂದುವರಿದ) | 1 | 2 | 5 | ✓ |
| 2/4/2023 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | |
| 3/4/2023 | ಶ್ರೀರಾಮ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಡ್ರೈನ್ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿರುವುದು | 0 | 1 | 5 | ✓ |
| 4/4/2023 | -"- ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 5/4/2023 | ಚೆಲುವಾಂಬಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 6/4/2023 | -"- -"- -"- | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 7/4/2023 | ಶ್ರೀರಾಮ ವೃತ್ತದ ಬಂಗಾರಿಕ್ಷಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಆವರಣಗೋಡೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕಸ ಗುಡಿಸಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 8/4/2023 | -"- -"- ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು. | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 9/4/2023 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | |
| 10/4/2023 | ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 11/4/2023 | -"- -"- ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 12/4/2023 | -"- -"- ಬಸವಣ್ಣಿಗೆರೆಯ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 13/4/2023 | -"- -"- ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 14/4/2023 | — — — | — | — | — | |
| 15/4/2023 | ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 16/4/2023 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | |
| 17/4/2023 | PEP ಬಡಾವಣೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 18/4/2023 | -"- -"- ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದು | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| | | 1 | 15 | 70 | |

Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| 19/4/2023 | Mobile ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು |
| 20/4/2023 | — ೦ — ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಮಲಿನತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು |
| 21/4/2023 | ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರು |
| 22/4/2023 | — ೦ — ಕೊಡಿಸಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ |
| 23/4/2023 | ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ |
| 24/4/2023 | ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು |
| 25/4/2023 | — ೦ — ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು |
| 26/4/2023 | — ೦ — ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು |
| 27/4/2023 | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು |
| 28/4/2023 | — ೦ — ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು |
| 29/4/2023 | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು |

| ತರಗತಿ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು | ಹಾಜರು | AE |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | | ✓ |
| 1 | 5 | | ✓ |
| 1 | 5 | | ✓ |
| 1 | 5 | | ✓ |
| — | — | — | |
| 1 | 5 | | ✓ |
| 1 | 5 | | ✓ |
| 1 | 5 | | ✓ |
| 1 | 5 | | ✓ |
| 1 | 4 | | ✓ |
| 1 | 3 | | ✓ |
| 0 | 10 | 40 | |
| 1 | 25 | 117 | |

Scanned by CamScanner





may-2023

Date :
Page No :

| | |
|---|---|
| 1/5/2023 | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆ |
| 2/5/2023 | ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಬಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ |
| | ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು |
| 3/5/2023 | — ೦ — ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ |
| 4/5/2023 | ಯಲುವಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು |
| | ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ |
| 5/5/2023 | — ೦ — ಕಾಮಗಾರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ |
| | ಮತ್ತು |
| 6/5/2023 | ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ |
| | ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ |
| 7/5/2023 | — ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ |
| 8/5/2023 | ಯಗಚಿಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ ನಗರಸಭೆ ಬಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ |
| | ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| 9/5/2023 | — ೦ — ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ |
| | ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| 10/5/2023 | ಯಗಚಿಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ |
| | ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಳತೆ |
| 11/5/2023 | — ೦ — ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಹಿತಿ |
| | ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| 12/5/2023 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ |
| | ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| 13/5/2023 | — ೦ — ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮಾಹಿತಿ |
| | ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| 14/5/2023 | ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ |
| 15/5/2023 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ |
| | ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| 16/5/2023 | — ೦ — ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾಹಿತಿ |
| | ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ |
| 17/5/2023 | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ |
| | ABD ಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು |
| 18/5/2023 | — ೦ — ಬಡಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು |
| | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು |

| ICB | ಚರಂಡಿ | ಸೈಟು | AE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 1 | S | ಠ |
| 1 | 2 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | | | |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | | | |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| | 1 | S | ಠ |
| 1 | 1 | S | ಠ |
| 1 | 16 | 75 | |

Date :
Page No : AEE

Scanned by CamScanner

| Date | |
|---|---|
| 19/5/2023 | MCC ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ |
| 20/5/2023 | — ಠ — ಬೆಳಂದಿಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ |
| 21/5/2023 | ಭಾನುವಾರ |
| 22/5/2023 | MCC ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಕಛೇರಿ) ಚಾಂದಿಕಾಲೇಔಟ್ ಮುಂಜಾನೆ ವಿಚಕ್ಷಣೆ |
| 23/5/2023 | — ಠ — ಚಾಂದಿಕಾಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣೆ |
| 24/5/2023 | COLVK ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂದಿಕಾಲೇಔಟ್ ಕೆಲಸ (JCB also) |
| 25/5/2023 | — ಠ — ಚಾಂದಿಕಾಲೇಔಟ್ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲಸ |
| 26/5/2023 | COLVK ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂದಿಕಾಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣೆ |
| 27/5/2023 | — ಠ — ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣೆ |
| 28/5/2023 | ಭಾನುವಾರ |
| 29/5/2023 | ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಂಜಾನೆ ಚಾಂದಿಕಾಲೇಔಟ್ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲಸ |
| 30/5/2023 | — ಠ — ಚಾಂದಿಕಾಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ |
| 31/5/2023 | ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಂಜಾನೆ ಚಾಂದಿಕಾಲೇಔಟ್ ವಿಚಕ್ಷಣೆ |

| Date | JCB | ಟಿಪ್ಪರ್ | AE |
|---|---|---|---|
| | | 1 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| | 1 | 2 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| | | 1 5 | ✓ |
| 1 | | 12 55 | |
| 2 | | 28 130 | |
| | | 28 130 | |

Scanned by CamScanner

June -2023

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ದಿನಾಂಕ | | JCB | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ | ಲೋಡರ್ | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/6/2023 | | | 1 | 6 | |
| | 2/6/2023 | ——ಠ—— | | 1 | 6 | |
| | 3/6/2023 | —ಠ— | | 1 | 6 | |
| | 4/6/2023 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — |
| | 5/6/2023 | | | 1 | 6 | |
| | 6/6/2023 | ——ಠ—— | | 1 | 6 | |
| | 7/6/2023 | | | 1 | 6 | |
| | 8/6/2023 | | | 1 | 6 | |
| | 9/6/2023 | | | 1 | 6 | |
| | 10/6/2023 | | 1 | 1+1 (2) | 6 | |
| | 11/6/2023 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — |
| | 12/6/2023 | | | 1 | 4+2=6 | |
| | 13/6/2023 | | | 1 | 6 | |
| | 14/6/2023 | —ಠ— | | 1 | 6 | |
| | 15/6/2023 | | | 1 | 6 | |
| | 16/6/2023 | ——ಠ—— | | 1 | 6 | |
| | 17/6/2023 | | | 1 | 4+2=6 | |
| | | | 1 | 16 | 90 | |

AEE

Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| 18/6/2023 | ಭಾನುವಾರ |
| 19/6/2023 | ಮಾಯಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು |
| 20/6/2023 | — ೦ — ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು |
| 21/6/2023 | ಮಾಯಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದರು |
| 22/6/2023 | — — ಸಂಜೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದರು |
| 23/6/2023 | ನಿಂಬಿಕಿತ್ಯಾಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ AE ಸಾಹೇಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು |
| 24/6/2023 | ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವಿಲೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿದರು |
| 25/6/2023 | ಭಾನುವಾರ |
| 26/6/2023 | ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು |
| 27/6/2023 | — — ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿದರು |
| 28/6/2023 | ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು |
| 29/6/2023 | ಬಕ್ರೀದ್ |
| 30/6/2023 | ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು |

| ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಡಾವಣೆ | ಯೋಜನೆ | AE | AEE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | | | | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | 1 | 5+1=6 | ✓ | |
| | | | | |
| | 1 | 6 | ✓ | |
| | 10 | 60 | | |
| 1 | 26 | 151 | | |
| 1 | 26 | 151 | | |

Scanned by CamScanner

July - 2023

| | | JCB | ಸಿಬ್ಬಂದಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | AC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/23 | ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 2/7/23 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — |
| 3/7/23 | ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 4/7/23 | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು | | 1 | 6 | ✓ |
| 5/7/23 | — ೦ — ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 6/7/23 | — ೦ — ಬುಧವಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 7/7/23 | ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 8/7/23 | ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 9/7/23 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — |
| 10/7/23 | ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿಯಲ್ಲಿ JCB ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಯಿತು | 1 | 2 | 6 | ✓ |
| 11/7/23 | ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 12/7/23 | — ೦ — ಬುಧವಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ | | 1 | 6 | ✓ |
| 13/7/23 | — ೦ — ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು | | 1 | 6 | ✓ |
| 14/7/23 | ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 15/7/23 | — ೦ — ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 16/7/23 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — |
| 17/7/23 | ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| 18/7/23 | — ೦ — ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು | | 1 | 6 | ✓ |
| | | 1 | 16 | 90 | |

Scanned by CamScanner

Date :
Page No :

| | |
|---|---|
| 19/7/23 | ಮೊಟ್ಟಿ ಕಾಳ್ಯ ಎಲುಕ್ಕಿಂಗ್ಯಲಿಯಿಂದು ಬಾಳ್ಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ |
| 20/7/23 | — ೦ — ಬಾಂಬಿಳ್ಳಿ ಕೂಲ್ಯ ಕೂಲಾಗಿದೆ |
| 21/7/23 | — ೦ — ಬಾಂಬಿಳ್ಳಿ ಕೂಲ್ಯ ಕೂಲಾಗಿದೆ |
| 22/7/23 | ಬಾಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಬಿಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಳ ಕೂಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು |
| 23/7/23 | ಬಾನುವಾರ |
| 24/7/23 | ಬಿ.ಕೆ.ಸ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಬಾಂಬಿಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಕೂಲಾಗಿದೆ |
| 25/7/23 | — ೦ — ಬಾಂಬಿಳ್ಳಿ ಕೂಲ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು |
| 26/7/23 | — ೦ — ಬಾಂಬಿಳ್ಳಿ ಕೂಲ್ಯ ಕೂಲಾಗಿದೆ |
| 27/7/23 | ಬಿ.ಕೆ.ಸ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಬಾಂಬಿಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಲಾಗಿದೆ |
| 28/7/23 | — ೦ — ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಲಾಗಿದೆ |
| 29/7/23 | ಸಂಜೆಯ ವಿಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಬೆಂಬಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ |
| 30/7/23 | ಬಾನುವಾರ |
| 31/7/23 | ಬಂಬಿಳ್ಳಿ ಬಾಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂಬಿಳ್ಳಿ ಬಾಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಂಬಿಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. |

| JCB | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ | ಟಿಪ್ಪರ್ | AE |
|---|---|---|---|
| | 1 | 6 | ✓ |
| | 1 | 6 | ✓ |
| | 1 | 6 | ✓ |
| | 1 | 6 | ✓ |
| — | — | — | — |
| | 1 | 5A | ✓ |
| | 1 | 5A | ✓ |
| | 1 | 6 | ✓ |
| | 1 | 6 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| | 1 | 5 | ✓ |
| — | — | — | — |
| 1 | 2 | 6 | ✓ |
| 1 | 12 | 60 | |
| 2 | 28 | 150 | |
| 2 | 28 | 150 | |

Date :
Page No : AEE

Scanned by CamScanner

August - 2023

| | | JCB | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ | ಎತ್ತುಗಳು | ಮನುಷ್ಯರು |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/23 | ಮೊದಲನೆಯ ಬಾಳೆಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 2/8/23 | — ೦ — ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 3/8/23 | ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 4/8/23 | — ೦ — ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 5/8/23 | ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 6/8/23 | ಭಾನುವಾರ | | — | — | — |
| 7/8/23 | ಮಾಗಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 8/8/23 | — ೦ — ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | 1 | 1 | 6 | ✓ |
| 9/8/23 | ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 10/8/23 | — ೦ — ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 11/8/23 | ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 12/8/23 | — ೦ — ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 13/8/23 | ಭಾನುವಾರ | | — | — | — |
| 14/8/23 | ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆಯ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 15/8/23 | — ೦ — ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 16/8/23 | ಸಾಗರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| 17/8/23 | — ೦ — ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆವು | | 1 | 6 | ✓ |
| | | 1 | 15 | 90 | |

Scanned by CamScanner

Date :
Page No :

| | |
|---|---|
| 18/8/23 | [illegible] |
| 19/8/23 | ಶನಿವಾರ |
| 20/8/23 | ರವಿವಾರ |
| 21/8/23 | [illegible] |
| 22/8/23 | — ೦ — [illegible] |
| 23/8/23 | [illegible] KPS [illegible] |
| 24/8/23 | — ೦ — [illegible] |
| 25/8/23 | [illegible] |
| 26/8/23 | — ೦ — [illegible] |
| 27/8/23 | ಬುಧವಾರ |
| 28/8/23 | [illegible] |
| 29/8/23 | — ೦ — [illegible] |
| 30/8/23 | — ೦ — [illegible] |
| 31/8/23 | [illegible] |

Date :
Page No : AEE

| | JCB | ಸಿಬ್ಬಂದಿ | ಕೂಲಿ | AE |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 6 | ✓ |
| | | 1 | 6 | ✓ |
| | | 1 | 5 | ✓ |
| | | 1 | 5 | ✓ |
| | | 1 | 5 | ✓ |
| | | 1 | 5 | ✓ |
| | | 1 | 5 | ✓ |
| | | 1 | 4 | ✓ |
| | | 1 | 4 | ✓ |
| | | 1 | 5 | ✓ |
| | 0 | 11 | 56 | ✓ |
| | 1 | 26 | 150 | |
| | T | 26 | 150 4 | |

Scanned by CamScanner

Sep -2023

| | | JCB | ಕೈಕಸ | ಕೂಲಿ | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/23 | [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 2/9/23 | —ಂ— [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 3/9/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 4/9/23 | P [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 5/9/23 | —ಂ— [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 6/9/23 | [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 7/9/23 | [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 8/9/23 | [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 9/9/23 | [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 10/9/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 11/9/23 | [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 12/9/23 | [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 13/9/23 | —ಂ— [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 14/9/23 | [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 15/9/23 | —ಂ— [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 16/9/23 | —ಂ— [illegible] | | 1 | b | ✓ |
| 17/9/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| | | 0 | 15 | 90 | |

Scanned by CamScanner

Date :
Page No :

| | | JCB | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ | ಕೂಲಿಆಳು | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/9/23 | ಬನಶಂಕರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | | 1 | 6 | ✓ |
| 20/9/23 | —ಂ— ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದು | | 1 | 6 | ✓ |
| 21/9/23 | —ಂ— ಮಣ್ಣನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದೆ | | 1 | 6 | ✓ |
| 22/9/23 | ಕಂಪೆನಿಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು | | 1 | 6 | ✓ |
| 23/9/23 | —ಂ— ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದೆ | | 1 | 6 | ✓ |
| 24/9/23 | ಭಾನುವಾರ | | — | — | — |
| 25/9/23 | ಜಲ್ಲಿ, ಮರಳು (ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್) ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ | | 1 | (9) 3 ½ | ✓ |
| 26/9/23 | —ಂ— ಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದೆ | 0 | 1 | (4) 3 ½ | ✓ |
| 27/9/23 | ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ | | 1 | 6 | ✓ |
| 28/9/23 | —ಂ— ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲು JCB ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ | 1 | 1 | 6 | ✓ |
| 29/9/23 | ನಮ್ಮನಾಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತಿಸಿದೆ | | 1 | 6 | ✓ |
| 30/9/23 | ಕಲಿಮ ಗಾಯನ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕಲಾಮಂದಿರ | | 1 | 5 | ✓ |
| 31/9/23 | ಭಾನುವಾರ | 1 | 11 | 54 | — |
| | | 1 | 26 | 149 | |
| | | | 26 | 154 | |

Scanned by CamScanner

October - 2023

| | | JCB | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಲಾರಿ | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 2/10/23 | ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು | 1 | | 5 | ✓ |
| 3/10/23 | — ೦ — ರಕ್ಷಿತಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು | 1 | | 5 | ✓ |
| 4/10/23 | ಮಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ ಲಂಚಾವತಾರ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು | 1 | | 5 | ✓ |
| 5/10/23 | — ೨ — ಪಿಡಿಂಚಿನಕಾಯಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ | 1 | | 5 | ✓ |
| 6/10/23 | ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 1 | | 5 | ✓ |
| 7/10/23 | — ೦ — ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ್ನು ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲನೆ | 1 | | 5 | ✓ |
| 8/10/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 9/10/23 | ಬಂದಿಗಿ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು | 1 | | 5 | ✓ |
| 10/10/23 | — ೦ — ಪಿಡಿಂಚಿನಕಾಯಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ | 1 | | 5 | ✓ |
| 11/10/23 | — ೨ — ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲನೆ | 1 | | 5 | ✓ |
| 12/10/23 | ಮಾಲಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು | 1 | | 5 | ✓ |
| 13/10/23 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು | 1 | | 5 | ✓ |
| 14/10/23 | — ೦ — ಪಿಡಿಂಚಿನಕಾಯಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲನೆ | 1 | | 5 | ✓ |
| 15/10/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 16/10/23 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು | 1 | | 5 | ✓ |
| 17/10/23 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು | 1 | | 5 | ✓ |
| 18/10/23 | — ೨ — ಪಿಡಿಂಚಿನಕಾಯಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು | 1 | | 5 | ✓ |
| | | 0 | 15 | 75 | |

ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು

Scanned by CamScanner

| | | JCB | ಲೇಬರ್ | ಟ್ರಾಲಿ | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/23 | ಬಂಜಾರಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 20/10/23 | ಬಾಗಲೂರು ಮೈನ್‌ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 21/10/23 | ——ಡಿ—— ಸಾಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | 1 | 2 | 5 | ✓ |
| 22/10/23 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — |
| 23/10/23 | ಬಂಜಾರಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ (ಗುರುತಿಸಿ) ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 24/10/23 | ——ಡಿ—— ಬಾಗಲೂರು ಮೈನ್‌ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 25/10/23 | ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಬಂಜಾರಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 26/10/23 | ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಸಿಪ್ಪಿಗಿರಿಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 27/10/23 | ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಬಿಳ್ಳಿಕಲ್ಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ AE ಗಣಪಯ್ಯನವರಿಂದ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 28/10/23 | ——ಬಿ—— ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 29/10/23 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — |
| 30/10/23 | Mcecsh ಬಡಾವಣೆಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 31/10/23 | ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ AE ಗಣಪಯ್ಯನವರಿಂದ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ | 1 | 1 | 5 55 | ✓ |
| | | 1 | 12 | 130 | |
| | | 1 | 27 | 130 | |
| | | | 27 | | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬಂಗಲೂರು-76

Scanned by CamScanner

November-2023

| ದಿನಾಂಕ | ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ಸಹಿತ | TCH | ಚಿತ್ರಕಲೆ | ಗಣಿತ | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/23 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು | | 1 | 5 | ✓ |
| 2/11/23 | — ೦ — ಶಿಕ್ಷಕರಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು | | 1 | 5 | ✓ |
| 3/11/23 | — ೦ — ಶಿಕ್ಷಕರಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು | | 1 | 5 | ✓ |
| 4/11/23 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. | | 1 | 5 | ✓ |
| 5/11/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 6/11/23 | ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ | | 1 | 5 | ✓ |
| 7/11/23 | ಬಂಜಾರ ಬಿಡಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 8/11/23 | ಭಾನುವಾರ — ೦ — ೦ — ೦ | | 1 | 5 | ✓ |
| 9/11/23 | ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. | | 1 | 5 | ✓ |
| 10/11/23 | ಬಕ್ರೀದ್ ಬಿಡಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 11/11/23 | ಬಕ್ರೀದ್ — ೦ — ರಜೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 12/11/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 13/11/23 | ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 14/11/23 | ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು. | | 1 | 5 | ✓ |
| 15/11/23 | ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ — ೦ — | | 1 | 5 | ✓ |
| 16/11/23 | ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ | 1 | 1 | 5 | ✓ |
| 17/11/23 | ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ | | 1 | 5 | ✓ |
| 18/11/23 | ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ | | 1 | 4 | ✓ |
| | | 1 | 16 | 79 | |

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು / ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಂಜಾರ ಬಿಡಾ
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ-14

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

| ಕಾರ್ಯ-ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ | | JCB | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ | ಟಾಟಾ | AE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/23 | ರವಿವಾರ | | | | |
| 20/11/23 | ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಬಡಾವಣೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೂಳು ತೆಗೆಸಲಾಯಿತು | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 21/11/23 | ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ | | 1 | 5 | 1 |
| 22/11/23 | ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | | 1 | 5 | 1 |
| 23/11/23 | ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | | 1 | 5 | 1 |
| 24/11/23 | ಪಂಚಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲುರಂಗಮಂದಿರ ವಿಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು | | 1 | 5 | 1 |
| 25/11/23 | | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 26/11/23 | ಭಾನುವಾರ | | | | |
| 27/11/23 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು | | 1 | 3 | 1 |
| 28/11/23 | | | 1 | 5 | 1 |
| 29/11/23 | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು - ಬರುವಂತಹ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು | | 1 | 5 | 1 |
| 30/11/23 | BDS ತಾಲ್ಲೂಕು | 1 | 1 | 5 | 1 |
| | | 2 | 26 | 125 | |
| | | 2 | 27 | 125 | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 14

Dec-2023.

| ದಿನಾಂಕ | ಕಿರು ವಿವರಣೆ | ಸಹಿ |
|---|---|---|
| 1/12/23 | ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು | |
| 2/12/23 | — ೦ — ಹಿಂದಿನ ದಿನದಂತೆಯೇ | |
| 3/12/23 | ಭಾನುವಾರ | |
| 4/12/23 | ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು | |
| 5/12/23 | ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ | |
| 6/12/23 | ಶಿಂಷಿಪುರ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | |
| 7/12/23 | ಶಿಂಷಿಪುರ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | |
| 8/12/23 | ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ | |

| JCB | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ | ಲೇಬರ್ | AE |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | |
| 1 | 3 | | |
| | | | |
| 1 | 3 | | |
| 1 | 3 | | |
| 1+1 (ಪ್ರ) | 3 | | |
| 1 | 4 | | |
| 1+1 (ಪ್ರ) | 4 | | |
| 1 | 21 | | |
| 260 | 1298 | | |
| 1 | | | |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶಿಡಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

| SL. | Month | JCB | Tractor | Labour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 2023 | 1 | 10 | 45 |
| 2 | march-2023 | 2 | 28 | 130 |
| 3 | April-2023 | 1 | 25 | 117 |
| 4 | May-2023 | 2 | 28 | 130 |
| 5 | June-2023 | 1 | 26 | 151 |
| 6 | July-2023 | 2 | 28 | 150 |
| 7 | Aug-2023 | 1 | 26 | 150 |
| 8 | Sep-2023 | 1 | 26 | 149 |
| 9 | Oct-2023 | 1 | 27 | 130 |
| 10 | Nov-2023 | 2 | 27 | 125 |
| 12 | Dec-2023 | 1 | 21 | 21 |
| | total | 15 | 260 | 1298 |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶಿಡಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner